

**CB\***

**全国船舶标准化技术委员会专业标准**

**CB\* 821—84**

---

**低压管子螺纹接头**

**1984-05-30发布**

**1985-08-01实施**

**全国船舶标准化技术委员会 批准**

## 低压管子螺纹接头

1 低压管子螺纹接头的类型和主要参数按表 1、表 2。

表 1

类型	名称	简图	公称通径 $D_N (D_N/D_N')$ mm	公称压力 $P_N$ kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	材料
A	中间平肩 螺纹接头				
B	旋入平肩 螺纹接头		3 ~ 32	<16 (<1.57)	碳钢 青铜 镍铬钛钢
C	支管平肩 螺纹接头				
D	外套平肩 螺纹接头				

3 低压管子螺纹接头的主要零件材料按表 3。

表 3

零 件		材 料		
名 称	代 号	名 称	牌 号	标 准 号
平肩接头	01	碳 钢	A 3 F	GB 700—79
异径平肩接头	02			
外套螺母	03			
中间螺纹接头	04			
旋入螺纹接头	05			
支管螺纹接头	06			
管螺纹接头	07			
内 垫 片	08	钢 纸		QB 365—63
	09	石棉橡胶板		JC 125—66
	10	紫铜包石棉		
外 垫 片	11	钢 纸		QB 365—63
	12	石棉橡胶板		JC 125—66

4 A型中间平肩螺纹接头的主要尺寸按图 1 和表 4。




图 1

表 4

mm

公称通径 <i>DN</i>	钢管外径 <i>d<sub>w</sub></i>	螺 纹 <i>D</i>	外形尺寸		扳手开口尺寸		重 量 kg		
			<i>L</i> ~	<i>D</i> ~	<i>S</i>	<i>S</i> <sub>1</sub>	碳钢	青铜	镍铬钛钢
3	6	M 16×1.5	55	21.9	19	17	0.07	0.06	0.07
6	10	M 18×1.5		25.4	22	19	0.09	0.08	0.09
8	12	M 20×1.5	61	27.7	24	22	0.12	0.12	0.12
10	14	M 22×1.5		31.2	27	24	0.14	0.14	0.14
15	22	M 30×2	77	41.6	36	32	0.33	0.32	0.33
20	25	M 36×2		48.5	42	38	0.41	0.40	0.41
25	32	M 42×2	83	57.7	50	45	0.57	0.55	0.57
32	38	M 48×2		63.5	55	50	0.63	0.62	0.64

6 B型旋入平肩螺纹接头的主要尺寸按图 2 和表 5。




图 2

表 5

mm

公称通径 <i>DN</i>	钢管外径 <i>d_w</i>	螺 纹 <i>D</i>	旋入螺纹端部		外形尺寸		扳手开口尺寸		重 量 kg		
			螺 纹 <i>D_o</i>	长 度 <i>l_o</i>	<i>L</i> ~	<i>D_1</i> ~	<i>S</i>	<i>S_1</i>	碳钢	青钢	镍铬钛钢
3	6	M 16×1.5	M 10×1	8	65	21.9	19	17	0.07	0.07	0.07
6	10	M 18×1.5	M 14×1.5	12	69	25.4	22	19	0.10	0.10	0.10
8	12	M 20×1.5	M 14×1.5		74	27.7	24	22	0.13	0.12	0.13
10	14	M 22×1.5	M 18×1.5	14	76	31.2	27	24	0.16	0.16	0.16
15	22	M 30×2	M 22×1.5		91	41.6	36	32	0.35	0.34	0.35
20	25	M 36×2	M 27×2	16	94	48.5	42	38	0.44	0.43	0.44
25	32	M 42×2	M 33×2	18	99	57.7	50	45	0.65	0.63	0.66
32	38	M 48×2	M 42×2		101	63.5	55	50	0.73	0.71	0.74

续表 1



类型	名称	简图	公称通径 $D_N (D_N / D_N')$ mm	公称压力 $P_N$ kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	材料
E	异径平肩螺纹接头		3/8 ~ 25/32	<16 (<1.57)	碳钢 青铜 镍铬钛钢
F	圆柱管螺纹接头		3 ~ 32		

表 2

材料		适 用 介 质
名 称	代 号	
碳 钢	G	油类、淡水、空气及 $t < 170^{\circ}\text{C}$ 的蒸汽
青 铜	Q	海 水
镍铬钛钢	N	蒸馏水

## 2 标记示例

$D_N = 20\text{ mm}$ , 内垫片为钢纸的碳钢中间螺纹接头:

螺纹接头 A 20 G CB\* 821-84

$D_N = 20\text{ mm}$ , 内垫片为石棉橡胶板的镍铬钛钢旋入螺纹接头:

螺纹接头 B 20J·N CB\* 821-84

$D_N / D_N' = 15 / 20\text{ mm}$  的青铜异径螺纹接头:

螺纹接头 E 15/20 Q CB\* 821-84

$D_N = 20\text{ mm}$ , 内垫片为紫铜包石棉的碳钢管螺纹接头:

螺纹接头 F 20Z·G CB\* 821-84

6 C型支管平肩螺纹接头的主要尺寸按图 3 和表 6。




图 3

表 6 mm

公称通径 <i>DN</i>	钢管外径 <i>d_w</i>	螺 纹 <i>D</i>	外形尺寸		扳手开口尺寸		重 量 kg		
			<i>L</i> ≈	<i>D</i> ≈	<i>S</i>	<i>S</i> <sub>2</sub>	碳钢	青铜	镍铬钛钢
3	6	M 16×1.5	57	21.9	19	10	0.06	0.06	0.06
6	10	M 18×1.5		25.4	22	10	0.07	0.07	0.07
8	12	M 20×1.5	63	27.7	24	12	0.10	0.09	0.10
10	14	M 22×1.5		31.2	27	14	0.12	0.12	0.12
15	22	M 30×2	82	41.6	36	22	0.30	0.29	0.30
20	25	M 36×2	84	48.5	42	27	0.37	0.36	0.37
25	32	M 42×2	91	57.7	50	30	0.56	0.54	0.56
32	38	M 48×2	93	63.5	55	38	0.62	0.60	0.62

7 D型外套平肩螺纹接头的主要尺寸按图 4 和表 7。




图 4

表 7

mm

公称 通径 <i>DN</i>	钢管 外径 <i>d_w</i>	螺 纹 <i>D</i>	外 形 尺 寸		扳手开 口尺寸 <i>S</i>	重 量 kg		
			<i>L</i> ~	<i>D</i> ~		碳钢	青铜	镍铬钛钢
3	6	M 16×1.5	43	21.9	19	0.04	0.03	0.04
6	10	M 18×1.5		25.4	22	0.05	0.05	0.05
8	12	M 20×1.5	46	27.7	24	0.06	0.06	0.06
10	14	M 22×1.5		31.2	27	0.08	0.08	0.08
15	22	M 30×2	59	41.6	36	0.19	0.18	0.19
20	25	M 36×2		48.5	42	0.22	0.21	0.22
25	32	M 42×2	62	57.7	50	0.35	0.34	0.35
32	38	M 48×2		63.5	55	0.37	0.36	0.37

8 E型异径平肩螺纹接头的主要尺寸按图5和表8。




图 5

表 8

mm

公称通径		钢管外径 $d_w$	螺 纹 $D$	外形尺寸		扳手开口尺寸 $S$	重 量 kg		
接头 $D_N$	附件 $D_N'$			$L \approx$	$D_1 \approx$		碳钢	青铜	镍铬钛钢
3	6	6	M 18×1.5	39	25.4	22	0.05	0.05	0.05
	8		M 20×1.5	27.7	42	24	0.06	0.06	0.06
6	8	10	M 22×1.5			0.06	0.06	0.06	
	10		31.2	27	0.08	0.08	0.08		
8	10	12	M 30×2	41.6	51	0.08	0.08	0.08	
	15					0.17	0.17	0.17	
10	15	14	M 36×2	48.5	42	0.17	0.17	0.17	
	20					0.22	0.21	0.22	
15	20	22	M 42×2	57.7	55	0.23	0.22	0.23	
	25					0.35	0.34	0.35	
20	25	25	M 48×2	63.5	55	0.34	0.33	0.34	
	32					0.38	0.36	0.38	
25	32	32				0.38	0.37	0.38	

9 F型圆柱管螺纹接头的主要尺寸按图 6 和表 9。




图 6

表 9 mm

公称 通径 <i>D N</i>	钢管 外径 <i>d w</i>	螺 纹 <i>D</i>	旋入螺纹端部		外 形 尺 寸		扳 手 开 口 尺 寸		重 量 kg		
			螺 纹 <i>D o</i> 英 寸	长 度 <i>l o</i>	<i>L</i> ≈	<i>D</i> ≈	<i>S</i>	<i>S</i> <sub>1</sub>			
									碳 钢	青 铜	镍 铬 钛 钢
3	6	M 16×1.5	G 1/8	8	65	21.9	19	17	0.07	0.07	0.07
6	10	M 18×1.5	G 1/4	12	69	25.4	22	19	0.10	0.09	0.10
10	14	M 22×1.5	G 3/8	14	76	31.2	27	24	0.16	0.16	0.16
15	22	M 30×2	G 1/2		91	41.6	36	32	0.35	0.34	0.35
20	25	M 36×2	G 3/4	16	94	48.5	42	38	0.44	0.43	0.44
25	32	M 42×2	G 1	18	99	57.7	50	45	0.65	0.63	0.66
32	38	M 48×2	G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>		101	63.5	55	50	0.73	0.71	0.74

10 平肩接头(01)的尺寸按图7和表10。

其余 $\nabla 3$




图 7

表 10

mm

公称通径 <i>DN</i>	长 度		直 径			重 量 kg		
	<i>L</i>	<i>l<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>2</sub></i>	<i>d<sub>3</sub></i>	碳钢	青铜	镍铬钛钢
3	30	5	13.8	6	6	0.01	0.01	0.01
6			15.8	9	10	0.01	0.01	0.01
8	32	6	17.8	11	12	0.02	0.02	0.02
10			19.8	13	14	0.02	0.02	0.02
15	40	6	27	19	22	0.07	0.07	0.07
20			33	24	25	0.07	0.07	0.07
25	42	6	39	29	32	0.11	0.11	0.12
32			45	36	38	0.12	0.12	0.12

11 异径平肩接头 (02) 的尺寸按图 8 和表 11。

其余 $\triangle 3$




图 8

表 11 mm

公称通径 $DN/DN'$	长 度				直 径				重 量 kg		
	$L$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	碳钢	青铜	镍铬钛钢
3 / 6	26	5	5	14	15.8	9	10	6	0.01	0.01	0.01
3 / 8					17.8	11	12		0.02	0.02	0.02
6 / 8					19.8	13	14	10	0.02	0.02	0.02
6 / 10					27	19	22		0.02	0.02	0.02
8 / 10					33	24	25	12	0.02	0.02	0.02
8 / 15					39	29	32		0.05	0.05	0.05
10 / 15					45	36	38	14	0.05	0.05	0.05
10 / 20					45	36	38		0.07	0.07	0.07
15 / 20					45	36	38	22	0.08	0.07	0.08
15 / 25					45	36	38		0.12	0.11	0.12
20 / 25					45	36	38	25	0.10	0.10	0.10
20 / 32					45	36	38		0.13	0.13	0.13
25 / 32					45	36	38	32	0.14	0.13	0.14

12 外套螺母(03)的尺寸按图9和表12。

其余△3




图 9

表 12 mm

公称通径 <i>DN</i>	螺纹 <i>D</i>	长 度			直 径			退刀槽		六体面		重 量 kg		
		<i>L</i>	<i>l<sub>4</sub></i>	<i>l<sub>5</sub></i>	<i>d<sub>0</sub></i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>d<sub>5</sub></i>	<i>f</i>	<i>S</i>	<i>D<sub>1</sub></i>	碳钢	青铜	镍铬钛钢
3	M 16×1.5	22	18	12	6.5	$14.4^{\pm 0.12}_0$	18	16.3	3	19	21.9	0.03	0.03	0.03
6	M 18×1.5				10.5	$16.4^{\pm 0.12}_0$	21	18.3		22	25.4	0.04	0.04	0.04
8	M 20×1.5	24	19	13	12.5	$18.4^{\pm 0.14}_0$	23	20.3		24	27.7	0.05	0.04	0.05
10	M 22×1.5				14.5	$20.4^{\pm 0.14}_0$	26	22.3		27	31.2	0.06	0.06	0.06
15	M 30×2	31	25	18	22.5	$27.8^{\pm 0.14}_0$	34	30.4	5	36	41.6	0.12	0.12	0.12
20	M 36×2				25.5	$33.8^{\pm 0.17}_0$	40	36.4		42	48.5	0.15	0.14	0.15
25	M 42×2	33	26	19	32.5	$39.8^{\pm 0.17}_0$	48	42.4		50	57.7	0.23	0.23	0.23
32	M 48×2				38.5	$45.8^{\pm 0.17}_0$	54	48.4		55	63.5	0.24	0.23	0.24

13 中间螺纹接头 (04) 的尺寸按图10和表13。

其余 $\nabla 3$




图 10

表 13

mm

公称通径 <i>DN</i>	螺 纹 <i>D</i>	长 度				直 径				退刀槽		六面体		重 量 kg		
		<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l<sub>6</sub></i>	<i>l<sub>7</sub></i>	<i>d<sub>3</sub></i>	<i>d<sub>4</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>D<sub>3</sub></i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>f</i>	<i>S<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>1</sub></i>	碳钢	青铜	镍铬钛钢
3	M 16×1.5	26	16	6	2	6.5	6	16	10	13.8	3	17	19.6	0.03	0.03	0.03
6	M 18×1.5					10.5	9	18	14	15.8		19	21.9	0.04	0.04	0.04
8	M 20×1.5		30	17		12.5	11	20	16	17.8		22	25.4	0.06	0.05	0.06
10	M 22×1.5					14.5	13	22	18	19.8		24	27.7	0.06	0.06	0.06
15	M 30×2	38	23	10	3	22.5	19	30	28	27	4	32	37	0.14	0.14	0.14
20	M 36×2					25.5	24	36	30	33		38	43.9	0.19	0.19	0.19
25	M 42×2		42	24		32.5	29	42	34	39		45	51.9	0.22	0.21	0.22
32	M 48×2					38.5	36	48	44	45		50	57.7	0.27	0.26	0.27

14 旋入螺纹接头 (05) 的尺寸按图11和表14。

其余△3




图 11

表 14

mm

公称通径 <i>D N</i>	螺 纹		长 度			直 径		退 刀 槽				六面体		重 量 kg				
	<i>D</i>	<i>D<sub>0</sub></i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l<sub>0</sub></i>	<i>l<sub>7</sub></i>	<i>d<sub>6</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>7</sub></i>	<i>d<sub>8</sub></i>	<i>f</i>	<i>f<sub>1</sub></i>	<i>S<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>1</sub></i>	碳钢	青铜	镍铬钛钢
3	M 16×1.5	M 10×1	36	8			6	17	13.8	10.5	8.5		2	17	19.6	0.03	0.03	0.03
6	M 18×1.5	M 14×1.5	40	16			9	19	15.8	14.5	11.8		3	19	21.9	0.05	0.05	0.05
8	M 20×1.5	M 14×1.5	43	12	2		11	22	17.8	14.5	12		3	22	25.4	0.06	0.06	0.06
10	M 22×1.5	M 18×1.5	45	17		14	13	24	19.8	18.5	15.8		3	24	27.7	0.08	0.08	0.08
15	M 30×2	M 22×1.5	52	19	32	27	22.5	20.3					4	32	37	0.16	0.15	0.16
20	M 36×2	M 27×2	55	23	16		24	38	33	27.5	24.8		4	38	43.9	0.22	0.21	0.22
25	M 42×2	M 33×2	58	24	18		29	45	39	33.5	30.8		4	45	51.9	0.30	0.29	0.30
32	M 48×2	M 42×2	60				36	50	45	42.5	39		4	50	57.7	0.37	0.36	0.37

15 支管螺纹接头 (06) 的尺寸按图12和表15。

其余 $\nabla 3$




图 12

表 15

mm

公称通径 DN	螺纹 D	长 度					直 径			扳手 开口 尺寸 S2	重 量 kg		
		L	I	I1	I2	I3	d1	d4	d5		碳钢	青铜	镍铬 钛钢
3	M 16×1.5	28	14	2	10	2	13.8	6	12	10	0.02	0.02	0.02
6	M 18×1.5						15.8	9			0.03	0.02	0.03
8	M 20×1.5	32	13	3	17.8	11	14	12	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
10	M 22×1.5						19.8	13			0.04	0.04	0.04
15	M 30×2	43	20	3	18	4	27	19	25	22	0.11	0.11	0.11
20	M 36×2	45			20	5	33	24	31	27	0.15	0.15	0.16
25	M 42×2	50			22	6	39	29	36	30	0.21	0.21	0.21
32	M 48×2	52			25	9	45	36	44	38	0.25	0.25	0.26

16 管螺纹接头 (07) 的尺寸按图13和表16。

其余 $\nabla 3$




图 13


表 16

mm

公称通径 <i>D N</i>	螺 纹		长 度			直 径		退 刀 槽					六面体		重 量 kg				
	<i>D</i>	<i>D<sub>0</sub></i> 英寸	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l<sub>0</sub></i>	<i>l<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>6</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>2</sub></i>	<i>d<sub>3</sub></i>	<i>f</i>	<i>f<sub>1</sub></i>	<i>S<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>1</sub></i>	碳钢	青铜	镍铬钛钢	
3	M 16×1.5	G 1/8	36	16	8		6	17	13.8	10	8.5			2	17	19.6	0.03	0.03	0.03
6	M 18×1.5	G 1/4	40		12	2	9	19	15.8	14	11.4			3	19	21.9	0.05	0.05	0.05
10	M 22×1.5	G 3/8	45		17		13	24	19.8	17	14.9			3	24	27.7	0.08	0.08	0.08
15	M 30×2	G 1/2	52	23			19	32	27	22	19				32	37	0.16	0.15	0.16
20	M 36×2	G 3/4	55				24	38	33	27	24.2				38	43.9	0.22	0.21	0.22
25	M 42×2	G 1	58		24	18	29	45	39	33.5	30.3				45	51.9	0.30	0.29	0.30
32	M 48×2	G 1 1/4	60				36	50	45	42.5	38.9				50	57.7	0.37	0.36	0.37

17 内垫片(08、09、10)的尺寸按图14和表17。

钢纸和石棉橡胶板(08、09)



紫铜包石棉(10)




图 14

表 17

mm

公称 通径 <i>D N</i>	直 径		1000 个重量 kg		
	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>6</sub></i>	钢 纸	石棉橡胶板	紫铜包石棉
3	14	6	0.32	0.38	0.45
6	16	9	0.35	0.41	0.68
8	18	11	0.41	0.48	0.83
10	20	13	0.46	0.54	1.17
15	27	19	0.74	0.87	1.43
20	33	24	1.03	1.21	1.65
25	39	29	1.36	1.60	2.18
32	45	36	1.46	1.72	2.73

18 外垫片(11、12)的尺寸按图15和表18。




图 15

表 18

mm

公称通径 <i>DN</i>	直 径		1000个重量 kg	
	<i>D<sub>2</sub></i>	<i>d</i>	石棉橡胶板	钢 纸
3	17	10.5	0.42	0.36
6	21	14.5	0.49	0.42
8	22	14.5	0.65	0.55
10	25	18.5	0.67	0.57
15	32	22.5	1.22	1.04
20	38	27.5	1.62	1.38
25	45	33.5	2.13	1.81
32	52	42.5	2.12	1.80

19 低压管子螺纹接头应符合标准要求。

20 螺纹接头由制造厂技术检查部门验收，并出具合格证书，验收时的检查内容包括材料证明书、尺寸、重量和外观。

21 订货方有权抽查螺纹接头，其批量大小和每批抽查的数量由双方协商决定。

22 每批螺纹接头应具有下列标志：

- a. 制造厂名或商标；
- b. 本标准规定的型号和标准号；
- c. 生产批号；
- d. 检查合格印章。

23 包装前钢零件的表面应涂工业凡士林。

#### 附加说明：

本标准由管系附件组提出，由大连造船厂归口。

本标准由中华造船厂负责起草。

本标准主要起草人俞伟海。

本标准首次发布于1975年。

本次修订主要内容：

- ① 增加青铜螺纹接头。
- ② 增加旋入螺纹接头旋入端的圆柱管螺纹型式。
- ③ 标记示例中对垫片的介质进行了区分。