


ICS 17.040.30

J 42

备案号：28714—2010



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10010—2010

代替 JB/T 10010—1999

磁性表座

Magnetic stand



2010-02-11 发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布



目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 型式与基本参数	1
5 要求	4
5.1 外观	4
5.2 相互作用	4
5.3 材料	4
5.4 微调	4
5.5 工作面表面粗糙度和平面度	4
5.6 磁力	4
5.7 变形量	5
6 检验方法	6
6.1 外观	6
6.2 相互作用	6
6.3 微调	6
6.4 工作面表面粗糙度和平面度	6
6.5 磁力	6
6.6 变形量	7
7 标志与包装	7
图 1 I型磁性表座	2
图 2 II型磁性表座(活动立柱)	2
图 3 III型磁性表座(球形万向)	3
图 4 IV型磁性表座(柔性万向)	3
图 5 磁性表座座体工作面	4
图 6 I型、II型和III型表座变形量	5
图 7 IV型表座变形量	5
图 8 工作磁力 P_1 检验	6
图 9 剩余磁力 P_2 检验	7
图 10 变形量 δ 检验	7



前　　言

本标准代替 JB/T 10010—1999 《磁性表座》。

本标准与 JB/T 10010—1999 相比, 主要变化如下:

- 增加了规范性引用文件(本版的 2);
- 增加了球形万向和柔性万向的术语和定义(本版的 3.1、3.2);
- 对磁性表座的型号、规格及基本参数重新进行了界定(1999 版的表 1; 本版的表 1);
- 增加了球形万向及柔性万向型式及尺寸图(本版的图 3、图 4、图 5);
- 提高了座体工作面的表面粗糙度(1999 版的 4.7; 本版的 5.5.1);
- 增加了各要求的检验方法(1999 版的附录 A; 本版的 6)。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国量具量仪标准化技术委员会(SAC/TC 132)归口。

本标准负责起草单位: 无锡锡工量具有限责任公司。

本标准参加起草单位: 成都工具研究所、无锡出入境检验检疫局、广西计量检测研究院。

本标准主要起草人: 沈炳权、姜志刚、陈永琪、王焕金、王丽霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- ZB J42 008—1987;
- JB/T 10010—1999。



磁性表座

1 范围

本标准规定了磁性表座的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志和包装等。本标准适用于工作磁力为 392 N~980 N 的磁性表座（以下简称“表座”）。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 17163 几何量测量器具术语 基本术语

GB/T 17164 几何量测量器具术语 产品术语

3 术语和定义

GB/T 17163、GB/T 17164 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

球形万向 universal spherical joint

立柱和横杆在一定范围内可调节和固定的机构。

3.2

柔性万向 universal flexible joint

立柱具有柔性，在空间任一位置可弯曲并固定的机构。

3.3

工作磁力 work magnetic force

表座在接通磁路后，工作面上必须达到的最小磁力。

3.4

剩余磁力 residual magnetic force

表座在切断磁路后，工作面上允许存在的最大磁力。


4 型式与基本参数

4.1 表座的型式见图 1 至图 4 所示，表座座体工作面见图 5。图示仅作图解说明，不表示详细结构。

4.2 表座的基本参数见表 1。


表 1

表座型式	规格 kg	基本尺寸（推荐值）			夹表孔直径 D mm
		H mm	L mm	座体 V 形工作面角度 α	
I型	40	>160	>140	120°、135°、150°	$\phi 8H8$ 或 $\phi 4H8$ 、 $\phi 6H8$ 、 $\phi 10H8$
	60	>190	>170		
	80	>224	>200		
	100	>280	>250		
IV型	60	270~360	—		




1—座体；2—通磁开关；3—立柱；4—紧固螺母；5—横杆；6—表夹。

图 1 I型磁性表座




1—座体；2—通磁开关；3—立柱；4—紧固螺母；5—横杆；6—微调机构；7—表夹。

图 2 II型磁性表座（活动立柱）



1—座体；2—通磁开关；3—立柱；4—紧固螺母；5—横杆；6—微调机构；7—表夹。

图3 III型磁性表座（球形万向）



1—座体；2—通磁开关；3—紧固螺母；4—柔性立柱；5—微调机构；6—表夹。

图4 IV型磁性表座（柔性万向）




图 5 磁性表座座体工作面

5 要求

5.1 外观

5.1.1 座体各工作面不得有影响使用性能的锈斑、划痕、毛刺等缺陷。非工作面应喷漆，或经镀、涂等其他防锈处理，且漆层、镀、涂层应均匀、牢固，不得有脱漆、生锈等缺陷。

5.1.2 其他零部件表面宜采用镀铬、涂漆或发黑等防锈处理工艺，且镀、涂层表面不得有脱落、起泡和色泽不均等明显影响外观的缺陷。

5.2 相互作用

5.2.1 紧固螺母、螺栓应旋转灵活，锁紧可靠。

5.2.2 移动件应移动灵活、平稳，无卡滞现象。

5.2.3 表座通磁开关应转动灵活，定位准确，接通、断开应有指示标记。

5.3 材料

座体、紧固螺母、螺栓、横杆、立柱和表夹一般采用表 2 或同等性能的材料制造。

表 2

名 称	材 料
座体	碳素钢
紧固螺母和螺栓	硬塑料、增强尼龙和金属等
横杆、立柱和表夹	优质碳素结构钢，弹簧钢，合金结构钢、不锈钢

5.4 微调

5.4.1 I型和II型表座允许不带微调机构；III型和IV型表座宜带有微调机构。

5.4.2 带有微调机构的表座，其微调量不应小于 2 mm。

5.5 工作面表面粗糙度和平面度

5.5.1 座体工作面的表面粗糙度不应大于 $Ra0.8 \mu\text{m}$ 。

5.5.2 座体工作面的平面度误差¹⁾不应大于 0.03 mm。

5.6 磁力

1) 工作面平面只允许中凹；距工作面边缘 1 mm 范围内平面度误差不计。

表座的工作磁力 P_1 和剩余磁力 P_2 见表 3 的规定。

表 3

规 格 kg	工作磁力 P_1 N	剩 余 磁 力 P_2 N
40	392	2
60	588	3
80	784	4
100	980	4

5.7 变形量

5.7.1 当 I 型、II 型和III型表座处于图 6 所示位置，在表夹的夹表孔处沿其轴心线施加 1 N 力时，其变形量 δ 不应大于表 4 的规定。

5.7.2 当IV型表座处于图 7 所示位置，在表夹的夹表孔处沿其轴心线施加 1 N 力时，其变形量 δ 不应大于表 4 的规定。




图 6 I 型、II 型和III型表座变形量




图 7 IV型表座变形量

表 4

表座型式	规格 kg	立柱和横杆位置		变形量 δ mm
		H mm	L mm	
I型	40	160	140	0.06
	60	190	170	0.09
	80	224	200	0.11
	100	280	250	0.11
IV型	60	1/2 总高 ^a		0.09

^a 1/2 总高是指IV型表座的柔性立柱设定为弯曲 90° 时, H 和 L 各取 50%。

6 检验方法

6.1 外观

目力观察。

6.2 相互作用

6.2.1 紧固件、移动件、指示标记的检验, 用目力观察和手感检查。

6.2.2 通磁开关定位在检验工作磁力和剩余磁力时检验。

6.3 微调

手感检查和目力观察微调量。如有异议, 安装指示表检验微调量。

6.4 工作面表面粗糙度和平面度


用表面粗糙度比较样块目测比较工作面表面粗糙度。如有异议, 用表面粗糙度测量仪检验。

座体工作面平面度用 1 级刀口形直尺以光隙法检验。检验时, 按“米”字形接触工作面, 根据光隙大小, 取其中的最大值作为被测平面的平面度误差。

6.5 磁力

6.5.1 工作磁力 P_1

将铸铁样块²⁾固定, 座体放在铸铁样块上并接通磁路, 在测力计达到表 3 所示的 P_1 值时, 座体不应脱离铸铁样块, 见图 8。




1—铸铁样块; 2—被测座体; 3—测力计。

图 8 工作磁力 P_1 检验

2) 铸铁样块被吸附表面为平面, 其表面粗糙度值 R_a 不应大于 $1.6 \mu\text{m}$ 。

6.5.2 剩余磁力 P_2

将座体放在铸铁样块³⁾上，接通磁路，吸起铸铁样块，然后断开磁路，铸铁样块应自然脱落，见图9。




1—铸铁样块；2—被测座体。

图9 剩余磁力 P_2 检验

6.6 变形量

将被检表座放在2级平板上，接通磁路，将横杆调到高度为H，悬伸长度为L并锁紧（H、L值按表1）；把检验柱⁴⁾放入夹表孔内夹紧，调节装夹在磁性表座上分度值/分辨力不大于0.01 mm的指示表接触检验柱，并对零。当在检验柱上挂上质量为100 g的砝码后，读取指示表上的示值，上述检验重复三次，取其算术平均值作为表座变形量 δ ，见图10。



1—被检表座；2—平板；3—磁性表座；4—砝码；5—检验柱；6—指示表。

图10 变形量 δ 检验

7 标志与包装

7.1 表座上应标有：

- a) 制造企业名称或注册商标；
- b) 规格。

7.2 表座的包装盒上应标有：


3) 铸铁样块含碳量不大于0.20%，被吸附表面为平面，其表面粗糙度 R_a 不应大于1.6 μm。

4) 检验柱尺寸为 $\phi 8h7$ 、长20 mm或 $\phi 4h7\phi 6h7\phi 10h7$ 、长20 mm，两端面表面粗糙度值 R_a 不应大于0.4 μm，材料为钢件。

- a) 制造企业名称或注册商标;
- b) 产品名称;
- c) 型式、规格。

7.3 表座在包装前应经防锈处理，并妥善包装。不得因包装不善而在运输过程中损坏产品。

7.4 表座经检验符合本标准要求的，应附有产品合格证。产品合格证上应标有本标准的标准号和出厂日期。



中 华 人 民 共 和 国

机械行业标准

磁 性 表 座

JB/T 10010—2010

*

机械工业出版社出版发行

北京市百万庄大街22号

邮政编码：100037

*

210mm×297mm • 1印张 • 21千字

2010年7月第1版第1次印刷

定价：14.00元

*

书号：15111•9834

网址：<http://www.cmpbook.com>

编辑部电话：(010) 88379778

直销中心电话：(010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究